

LRP PRODUKTINFORMATION #430246

LRP 6600 - 1/8 4S P5 - 110C/55C - 14.8V LIPO - 1/8 COMPETITION CAR LINE HARDCASE

Sehr geehrter Kunde,

„Blue is Better“ steht für zufriedene Kunden. Deshalb informieren wir Sie:

Trotz umfassender Produkttests dieses Akkus vor Markteinführung mussten wir durch Feedback vom Markt feststellen, dass eine geringe Anzahl der bereits ausgelieferten Akkus leider defekt gehen kann.

Während den ersten beiden Fahrten kann es bei extremer Belastung passieren, dass auf dem im Akku integrierten PCB eine Leiterbahn durchbrennt. Ihr Auto bleibt stehen und der Akku kann nicht mehr geladen werden.

WICHTIG: Dieser mögliche Defekt kann NICHT dazu führen, dass Ihr Akku kurzgeschlossen wird oder anfängt zu brennen. Somit besteht keine Gefahr.

Wenn dieser Defekt nicht auftritt, ist Ihr Akku einwandfrei und nicht in seiner Leistung beschränkt.

Defekterkennung:

Akku hat an den Poweranschlüssen keine Spannung mehr.

Akku hat an den Balanceranschlüssen nach wie vor Spannung.

Kostenloser Tausch:

Bitte senden Sie Akku mit diesem Defekt inkl. einer Kopie des Kaufbelegs direkt zu LRP ein.

Diese tauschen wir kostenlos aus.

Entweder in einen Akku gleichen Typs mit überarbeiteter Spezifikation. Diese werden im Moment produziert und sind deshalb leider erst ab 26. September 2016 verfügbar.

Alternativ bieten wir Ihnen im Tausch 2 Stück #430233 LRP 7500 - TC Stock Spec P5 - 110C/55C - 7.4V LiPo - 1/10 Competition Car Line Hardcase Akkus an. Dieser Typ ist bei LRP lagernd.

Lassen Sie uns bei der Einsendung bitte wissen, welchen Tausch Sie wünschen.

Die Adresse lautet:

LRP electronic GmbH
Serviceabteilung
Hanfwiesenstrasse 37
73614 Schorndorf
Deutschland

Wir bitten für etwaige Unannehmlichkeiten um Entschuldigung. Bitte zögern Sie nicht, LRP über unsere Homepage unter www.lrp.cc zu kontaktieren, wenn Sie weitere Fragen haben.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr LRP Team

