

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO LRP MODELLO #430246

LRP 6600 - 1/8 4S P5 - 110C/55C - 14.8V LIPO - 1/8 COMPETITION CAR LINE HARDCASE

Gentile Cliente,

il nostro motto „Blue is Better“ è sinonimo di soddisfazione del consumatore. Pertanto la informiamo di quanto segue:

nonostante i numerosi test condotti sulla batteria in questione, effettuati precedentemente alla relativa commercializzazione, abbiamo appreso dai feedback di mercato che un piccolo quantitativo di articoli già spediti può rivelarsi difettoso.

Durante i primi due utilizzi e in condizioni di estrema sollecitazione può accadere che una traccia della scheda elettronica integrata finisca per bruciare. L'auto si fermerà e la batteria non potrà più essere ricaricata.

IMPORTANTE: questo eventuale malfunzionamento NON PUÒ comunque determinare cortocircuiti o l'ignizione della batteria. Pertanto non v'è alcun pericolo reale.

Se il guasto non si verifica vuol dire che la batteria è perfettamente funzionante e le sue prestazioni non verranno in alcun modo limitate.

Come individuare il difetto:

la tensione della batteria in corrispondenza delle prese di alimentazione è nulla;
la batteria accumula tensione in corrispondenza del connettore di bilanciamento.

Sostituzione gratuita:

si prega di inviare le batterie difettose direttamente a LRP, allegando una copia della prova d'acquisto. Una volta ricevute, provvederemo a sostituirle gratuitamente con un articolo della stessa tipologia ma con le specifiche aggiornate.

Le batterie in questione sono attualmente in corso di produzione, tuttavia non saranno disponibili prima del 26 settembre 2016. In alternativa possiamo sostituirle con 2 batterie con custodia rigida per auto da corsa modello #430233 LRP 7500 - TC Stock Spec P5 - 110C/55C - 7.4V LiPo - 1/10 Competition Car Line Hardcase. Questa tipologia di articolo è già disponibile nei magazzini di LRP.

Al momento di spedire la batteria difettosa, si prega di segnalare l'opzione di sostituzione preferita.

l'indirizzo è:

LRP electronic GmbH
Serviceabteilung
Hanfwiesenstrasse 37
73614 Schorndorf
Germania

Ci scusiamo per qualsiasi disagio arrecato da eventuali prodotti difettosi. Si prega di non esitare a contattare LRP attraverso il sito web www.lrp.cc qualora si desiderino ricevere ulteriori informazioni.

Cordiali saluti
Il tuo LRP squadra

